



Firma
Retkauf II S.a.r.l.
Roedl-ID 187 524
Neundorfer Str. 68
08523 Plauen / Vogtland
USt.- ID: DE 252409847

Leistungs- Protokoll	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	P-2018.04.74	26.04.2018	K09125001	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Frau Damen und Herren,
zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen zu Protokoll zu geben.

Unsere Leistungen haben wir am 21.04.2018 erbracht.

Objekt: ==> EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Frank Friedrich

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Not-Einsatz: Störeinsetz zur Beseitigung einer Störung Lüftungsanlage, Rauchmelder Lüftungsschacht. 70,00 € netto pro Stunde und Mitarbeiter die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.	3,5 Stunden	70,00	19,0	46,55	245,00
Nettobetrag gesamt					245,00
MwSt. gesamt					46,55
Kosten der Leistung					291,55