



## Firma

Retkauf II S.a.r.l.  
Roedl-ID 187 524  
Neundorfer Str. 68  
08523 Plauen / Vogtland  
USt.- ID: DE 252409847

Telefon: 06257 504 99-90  
Fax: -91  
eMail: Info@Taifun-Dienste.de  
Internet: www.Taifun-Dienste.de  
Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.  
BIC: GENODEF1VBD  
IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Leistungs- Protokoll	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	P-2018.05.5	02.05.2018	K09125001	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Frau Damen und Herren,  
zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen zu Protokoll zu geben.

Unsere Leistungen haben wir am 21.04.2018 erbracht.

Objekt: ==> EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Frank Friedrich

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag
Not-Einsatz: Störeinsatz zur Beseitigung einer Störung in der Lüftungsanlage, Rauchmelder Lüftungsschacht. Gemäß Vertrag vom 01.07.2014 wird ein SVS von 70,00 € netto pro Stunde und Mitarbeiter nach tatsächlichem Aufwand Abgerechnet.	3,5 Stunden	70,00	19,0	46,55 245,00
Bei Inanspruchnahme des Hausmeisternotdienstes (Leistungen, die die Auftragnehmerin außerhalb ihrer Geschäftszeiten, montags bis freitags 9:00 - 17.00 Uhr erbringt) wird jeweils eine Pauschale in Höhe von € 100,00 zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer fällig.	1 leer	0,00	0,0	0,00 0,00
Dauern diese Hausmeisternotdienstleistungen der Auftragnehmerin länger als eine Stunde, so wird zu der Pauschale von 100,00 € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ein Stundenverrechnungssatz von 70,00€ pro Stunde dazu gerechnet.				



**Übertrag auf Seite 2**

245,00

Rechnung R-20.180 vom 02.05.2018		Seite 2	<b>Übertrag von Seite 1</b>		245,00	
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag		
Material und Maschinenkosten werden gesondert aufgeführt und sind nicht in der Hausmeisternotdienstpauschale enthalten. Material und Ersatzteile für die Behebung kleiner Schäden werden dem Auftraggeber gesondert in Rechnung gestellt. Wird die Durchführung größerer Reparaturen oder Erneuerungen erforderlich, so wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber einen Kostenvoranschlag unterbreiten und ggf. unter Einschaltung von Fachfirmen.						
An- und Abfahrt mit Servicefahrzeugen	88 Km	0,50	19,0	8,36	44,00	
					<b>Nettobetrag gesamt</b>	289,00
					<b>MwSt. gesamt</b>	54,91
					<b>Kosten der Leistung</b>	343,91