



Firma
Facility EAST GmbH
Jägerschloßchenstr. 53
09125 Chemnitz

Angebot	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	A-00.398	22.03.2016	K09125001	keine

Sehr geehrte ,

wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Leistungen und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot zum Projekt/Objekt unter folgender Adresse.

Objekt: ==> dm-drogerie markt
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Dietmar Richter

Die Ausführung der Arbeiten haben wir vorerst für den Zeitraum zwischen dem 21.10.2014 und dem 18.03.2015 eingeplant. Diesen Termin betrachten Sie bitte als unverbindlich. Bitte teilen Sie uns mit, ob dieser Termin ebenfalls zu Ihren Planungen passt.

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
A-Schein 397 vom 21.07.2014. Automatiktür DM und Kaufland konnte nicht scharf geschaltet werden, wegen der Alarmanlage. Herr Friedrich hat sich telefonisch gekümmert. Die Firma Rundoor für DM kommen am 21.07.2014 und Reko hat bzw. wird sich mit Casicuro (Alarmanlagen Firma) in Verbindung setzen und gemeinsam die Störung beseitigen, voraussichtlich am 22.07.2014, Marktleiter Informiert.	1 Stunde	38,50	19,0	7,32	38,50 BS#
-Schein 433.4 vom 09.10.2014. Die Automatiktür läßt sich nicht schließen, den abendlichen Schließvorgang angeschaut, Funktioniert.	1,83 Stunden	48,13	19,0	16,73	88,08 BS#
A-Schein 464 vom 21.10.2014.	2 Stunden	38,50	19,0	14,60	147,60 #FF# BS#
Übertrag auf Seite 2					203,58

Angebot A-00.398 vom 22.03.2016	Seite 2	Übertrag von Seite 1			203,58
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag	

Erneute Überprüfung der Automatiktür mit der Firma Rundoor
Herr Hofmann.

Ursache scheint gewesen zu sein das ein Schlag an der Tür

(Einkaufswagen) gegeben hat, die Markierungen sind verschoben, Bilder vorhanden.

Halterung und Führungen neu eingestellt und mehrere versuche der Funktionen.

Alle Funktionen Fehlerfrei getestet im bei sein der Marktleitung Frau Garcia.

A-Schein 577.1 vom 12.03.2015. Erneute Probleme mit der Automatiktür. Rundoor war da und hat die Steuerungseinheit mit Kabeln erneuert. Nach Fertigstellung wurde die Tür ca. 20-mal Auf und Zu gefahren, ohne Probleme.	1 Stunde	38,50	19,0	7,32	38,50	BS#
A-Schein 583.1 vom 18.03.2015. Mit Frau Ortlepp Marktleiterin die Problematik der Automatiktür besprochen. Die Zentrale DM hat ihre Service Techniker geschickt und angeblich wäre die Führungsschiene oben und unten nicht Richtig. Automatiktür funktioniert zeit dem ohne Probleme.	0,75 Stunden	38,50	19,0	5,49	28,88	BS#
		Nettobetrag gesamt270,96				
		MwSt. gesamt51,48				
		Unser Angebotspreis322,44				