

Casys GmbH
Facility Management für Immobilien
Tel.: 0611 / 308 88 30
Fax.: 0611 / 308 88 85

Leistungsnachweis

Objekt:
EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Straße 13,17
63322 Rödermark

Leistungsort:

Kaufland

Leistungsdatum:

12.06.2012

Mietbereich/Außenanlage

Art der Arbeiten: Lampen von den Fluchtway beleuchtungen
erneuert. $\frac{27}{3}, \frac{25}{2}, \frac{24}{4}, \frac{28}{3}, \frac{27}{2}, \frac{29}{7}, \frac{28}{7}, \frac{24}{4}, \frac{28}{5}, \frac{28}{1} = 9$ Stück

Bei der Fluchtway beleuchtung $\frac{28}{4}$ war eine Energiesparlampe
eingebaut. Kabel umgesteckt und Leuchtmittel erneuert 1 Stück

Menge/Einheit	Material
10	Stück Osram 8W/840
16 ³⁰ - 18 ⁰⁰	Söhmen

12.06.2012
Datum

Unterschrift Monteur

Seite 1

Ausführung bestätigt:
Unterschrift Kunde