

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 712-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

OBI Markt

- Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
 getrennte Sammel Materialrechnung

Leistungsorte:


- Aussenanlage
 Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 Dänisches Bettenlager
 EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
 EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
 Kaufland
 Takko Markt
 dm-drogerie markt

Art der Arbeiten:

- * - Behebung der Mängel der Revisionsprüfung
* - Brandschutztüren Technikräume eingestellt. 16⁰⁰ - 16⁴⁵
- * - Asphalt schäden bei den Zufügen zu D und B mit Kaltasphalt, geschlossen. 16⁴⁵ - 18⁰⁰

Menge / Einheit	Material
20 kg	Kaltasphalt 65,-

Datum:	von:	bis:	Monteur:
* 12.10.2015	16 ⁰⁰	16 ⁴⁵	Tayfun Sökmen
* 12.10.2015	16 ⁴⁵	18 ⁰⁰	Tayfun Sökmen


OB1 449
 OBI GmbH & Co. Deutschland KG
 Filiale Rödermark
 Ober-Rodener-Str. 13
 63322 Rödermark
 Kunden bestätigt Ausführung
 Telefon 06074/696200
 Telefax 06074/6962079