

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 753 - **2**

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

OBI Markt

- Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
 getrennte Sammel Materialrechnung

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 Dänisches Bettenlager
 EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
 EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
 Kaufland
 Takko Markt
 dm-drogerie markt
 OBI

Art der Arbeiten:

Fluchtwegsbedeckung an folgenden Linien
erneuert, D6/6, D6/1, D3/5, D8/1

Menge / Einheit	Material
4 Stück	Lampen L8W1840 Osram

Datum:	von:	bis:	Monteur:
08.01.2016	10:50	11:05	Tayfun Sökmen
08.01.2016			

Tayfun Sökmen

Facility EAST
GmbH & Co. Deutschland KG
Rödermark
Kunde bestätigt Ausführung
63322 Rödermark
Telefon 06074/696200
Telefax 06074/6962079