

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY EAST

Arbeitsschein-Nr. 869

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 - EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
 - Kaufland
 - OBI Markt
 - Takko Markt

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Begleitung Firma Nohl zur Behebung der aufgetretenen Probleme vom 03.05.2016.

Der Techniker hat im eigentlichen Sinne nichts repariert, sondern lediglich durch ein paar gezielte Maßnahmen, die nicht der normalen Routine entsprechen (wie Entlüftungs-Ventil geöffnet, halb geschlossener Kugelhahn), dafür gesorgt, dass der Wasserstand im Kessel von der Pumpe auf Soll-Niveau gehoben wurde.

Nach einer gewissen Laufzeit warf die Kessel-Pumpe jedoch wieder Wasser, was vom Techniker aber als unbedenklich eingestuft wurde.

Als Ursache vermutete er, dass die Pumpe Luft gezogen hätte, evtl. weil der Schwimmer am Zulauf gehakt haben könnte.

Der Kompressor schaltete widererwartend auch wieder normal bei 9,5 bar ab.

Die BMZ-Kaufland meldet eine Tastatur-Störung, weshalb der Alarm-Zähler nicht gelesen werden konnte.

Die undichte Entwässerung an der OBI-NAV 4 hatte zwischenzeitlich einen Alarm ausgelöst. Widererwartend funktionierte diese bei der Überprüfung durch den Techniker aber auch wieder normal, ebenfalls bei meinem folgenden Alarm-Test.

Vaupel hat unangekündigt 18 Batterien anliefern lassen, die wir bei Takko eingelagert haben.

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.05.2016	12:00	20:00	Bernd Schnädelbach
09.05.2016			

Schaeffelbach
Bernd Schädelbach
Kunde bestätigt Ausführung