

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161205-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ Takko Markt

☐

Leistungsorte:

- ☐ Apotheke im Kaufland
- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Bickert GmbH
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐ _____

Art der Arbeiten:

Routine Begehung Innenräume und der Außenanlage.

3-mal Sprinklertest.

Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

Alle Daten der Alarmierungsketten vom Kaufland, Bettenlager und OBI aufgenommen.

Der Elektriker für die Fettabscheiderheizung hat im Niederspannungsraum einen Unterzähler eingebaut

Zählerstand = 0. Bilder vorhanden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
05.12.2016			Tayfun Sökmen
05.12.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung