

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161205-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Takko Markt**

Art der Arbeiten:

Routine Begehung Innenräume und der Außenanlage.

3-mal Sprinkler test.

Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

Alle Daten der Alarmierungsketten vom Kaufland, Bettenlager und OBI aufgenommen.

Der Elektriker für die Fettabscheiderheizung hat im Niederspannungsraum einen Unterzähler eingebaut


Zählerstand = 0. Bilder vorhanden.

Leistungsorte:

- Apotheke im Kaufland**
 Aussenanlage
 Backhaus Bickert GmbH
 Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 Kaufland
 OBI Markt
 dm-drogerie markt

Menge / Einheit	Material
886M	An und Asphalt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
05.12.2016	8:15	-17:00	Tayfun Sökmen
05.12.2016			


Tayfun Sökmen 54705
Anschaff der Filiale:
Kaufland Rödermark
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 76 10
Telefax 0 60 74 / 40 76 14 16
E-Mail: tayfun.sokmen@kaufland.de
Kunde bestätigt Ausführung
Tayfun Sökmen