

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 20161223-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Reisebüro
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- OBI Markt
- Takko Markt
-

Leistungsorte:

- Apotheke im Kaufland
- Aussenanlage
- Backhaus Bickert GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Handyln
- Kaufland
- Kaufland-Feinkost
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- Lidl Markt
- OBI-Bäcker
- dm-drogerie markt
- Routine

Art der Arbeiten:

Routine Begehung Innenräume und der Außenanlage.

3-mal Sprinklertest.

Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

SIB Beleuchtung im OBI war auf Störung, Anlage zurückgesetzt und Selbsttest ausgeführt. SIB Beleuchtung geht wider.

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.12.2016	14:40	19:30	Tayfun Sökmen
23.12.2016			

[Signature] 64705

Anschrift der Filiale: Kaufland Rödermark Ober-Rodener-Strasse 13-17 und 17 Telefon 0 60 74 / 40 70 10 Telefax 0 60 74 / 40 70 14 19
Kunde bestätigt Ausführung
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG Rödelstraße 35, 74172 Neckarsulm