


Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170608-4

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

Dönisches Bettlager

Art der Arbeiten:

Noteinsatz:

Schmutzwasserablauf ist verstopft, Wasser im gesamten Lager verteilt und auch in der Sprinklerzentrale.

Ursachen:

1. Sicherheitsventil des Wasserboilers ist auf und dadurch ist permanent Wasser gelaufen.
2. Tampons und Lappenreste schon etwas länger.


Abwasserrohr wurde auf ca. 52 m lange aufgefräst.

Gesamtfläche mit Nasssaugern abgesaugt auch komplett unter den Regalen.

Auftrags-Nr. 2017-06-010 Firma Schwerber

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteure:
02.06.2017	13:00	17:00	Tayfun Sökmen
02.06.2017	13:00	15:00	Dominic Weicker
02.06.2017	13:00	15:00	Christopher Hanke
02.06.2017			


Tayfun Sökmen



Kunde bestätigt Ausführung