

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180421-1

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- Kaufland
- Kaufland-Friseur
- 

**Art der Arbeiten:**

Störung Lüftung beim Friseur, Rechtsdrehen Lüftungsschacht  
hat ausgelöst.

Gesumte Anlage angeschaut, Rücksetzung der Anlage.

Störung Lüftung Mall, Anlage auch zurück gesetzt  
Mall geht wieder.

Lüftung Friseur auf hand betriebs. HV angespannt

Menge / Einheit	Material
88 hm	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
21.04.2018	11:00	14:30	Tayfun Sökmen
21.04.2018			

64705

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 74 / 40 78 10  
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Tayfun Sökmen Vertrieb Facility GmbH & Co. KG  
Rheinstraße 35, 74172 Neckargemünd

Kunde bestätigt Ausführung