

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190215-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

## OBI:

Leutmittel an Fluchtwegsleuchten ausgetauscht: Linie: D8/6

## Kaufland:

Lüftungs-Anlage mit Total-Stillstand. Auf dem Dach die Haupt-Elemente auf Störungen kontrolliert.  
Keine gravierenden Defekte feststellbar. Teil-Reset einzelner Melder, die bekannte Fehler von geringer Bedeutung anzeigten. Leider ohne Erfolg.

Danach Anlage heruntergefahren, eine angemessene Pause gegeben und dann neu angefahren.  
Anlage läuft wieder einwandfrei. Nochmalige Kontrolle nach 1,5 Stunden, ohne Befund.

Leutmittel an Fluchtwegsleuchten ausgetauscht: Linie: 29/1

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.02.2019			Bernd Schnädelbach
15.02.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung