


OrgaPlan	Telefon:	06151-460 77 17
Am Elfengrund 47	Fax:	460 77 16
64297 Darmstadt	Mobil:	0171-4 025 095

Arbeitsschein-Nr. 11



Kunde:	Conaktiva Steuerberatungsgesellschaft mbH	Projekt-Nr:	P64289001.009
Straße:	Fuhrmannstr. 6	Kunden-Nr:	K64289001
Ort:	64289 Darmstadt		
Objekt:	siehe oben Kunden-Adresse		
Kontakt:	Herr Frank Scheele	Telefon:	0-0
Auftrag:	Drucker HP-8150 OG: Einzugsprobleme aus Schacht 2	ab ca.	

1.	am: 04.11.2014	von: 16:30	bis: 17:30	durch: Bernd Schnädelbach
<p>Wenn die Kassette zu Schacht 2 zu ca. 25% leer ist, wird von dort häufig nicht mehr korrekt eingezogen. Probe-Andrucke durchgeführt. Verdacht, dass die Federn der Kassette Alters-Schwächen aufweisen. Kassette gegen gebrauchte Kassette aus dem Alt-Depot ausgetauscht. Erneute Probe-Andrucke durchgeführt, die problemlos durchliefen.</p>				

Nr.	Datum		von	bis	Zeit
1.	04.11.2014	x	16:30	17:30	01:00

Aufwand: 01:00

Darmstadt, den 04.11.2014

B. Schnädelbach

Kunde

Bernd Schnädelbach


OrgaPlan	Telefon:	06151-460 77 17
Am Elfengrund 47	Fax:	460 77 16
64297 Darmstadt	Mobil:	0171-4 025 095

Arbeitsschein-Nr. 11



Kunde:	Conaktiva Steuerberatungsgesellschaft mbH	Projekt-Nr:	P64289001.009
Straße:	Fuhrmannstr. 6	Kunden-Nr:	K64289001
Ort:	64289 Darmstadt		
Objekt:	siehe oben Kunden-Adresse		
Kontakt:	Herr Frank Scheele	Telefon:	0-0
Auftrag:	Drucker HP-8150 OG: Einzugsprobleme aus Schacht 2	ab ca.	

1.	am: 04.11.2014	von: 16:30	bis: 17:30	durch: Bernd Schnädelbach
<p>Wenn die Kassette zu Schacht 2 zu ca. 25% leer ist, wird von dort häufig nicht mehr korrekt eingezogen. Probe-Andrucke durchgeführt. Verdacht, dass die Federn der Kassette Alters-Schwächen aufweisen. Kassette gegen gebrauchte Kassette aus dem Alt-Depot ausgetauscht. Erneute Probe-Andrucke durchgeführt, die problemlos durchliefen.</p>				

Nr.	Datum		von	bis	Zeit
1.	04.11.2014	x	16:30	17:30	01:00

Aufwand: 01:00

Darmstadt, den 04.11.2014

B. Schnädelbach

Kunde

Bernd Schnädelbach