

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181020-4

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler Test.

Kaufland:

Notbeleuchtung an Linie 24/2 und 26/2 die Leuchtmittel ausgetauscht.

Dänisches Bettenlager:

Die Mitarbeiter klagen weiter über Geräusche in der Doppel-Decke. Es wird weiterhin vermutet, dass ein Tier da oben haust.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.10.2018	09:40	18:35	Bernd Schnädelbach
20.10.2018			

64705

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Firma: Kaufland Vertrieb Eppenrod 67155 KIRCHHOFEN

Kunde bestätigt Ausführung