

Mamlic



Nachuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 13PU07885/A
zu Hauptuntersuchung Nr. 13PU07840 vom 25.11.2016, GTÜ

02.12.2016 09:10

Amtl. Kennzeichen	D GG-ZJ 225	Fzg-Ident-Nr.	VF32EKFWA42978088			
Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (01-0200)		Messwerte: Betriebsbremse		Feststellbremse	
Hersteller (-Nr)	PEUGEOT (F) (3003)		Achse	links [daN]	rechts [daN]	
Typ und Ausführung (-Nr)	2 KFW (576-002)		1	200	200	block.
Erstzulassung	02/2003		2	150	150	block.
Stand des Wegstreckenzählers	164.707					
Zul. Gesamtmasse	1499 kg					
letzte Hauptuntersuchung vom	10/2014					
Prüfourt	0307-00/0307-00					
Version Systemdaten-Anwendung	4.9.0.1					

HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 25.11.2016, Kontrollnummer: HE-2.07-1135.63

Prüfplakette wurde zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

FSC
MIX
Paper
FSC® C121062


107846480 0

Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

11.2018

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

Ihr GTÜ-Sachverständiger
00306002 Dipl.-Ing. Rainer Meffert
Kfz-Sachverständigenbüro
Koch, Bauer & Meffert GbR
Zeppelinstraße 2
68642 Bürstadt
Tel: 06206963226



Unterschlagsiegel

Geschäftsführung: Robert Köstler

Seite 1

Rechnung Nr.13PU07885/R	Belegdatum entspricht Leistungsdatum
Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt.	10,08 EUR
Summe o. MwSt.	10,08 EUR
19 % MwSt.	1,92 EUR
Gesamtbetrag	12,00 EUR

Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt