

# BERND DETTEKI

Name \_\_\_\_\_

## Strasse

Ort

### Auszuführende Arbeiten

## Arbeitsbericht


## Materialverbrauch

~~Ich bescheinige die Stundenleistung einschl. Wegezeit und bin mit deren Berechnung einverstanden.~~

Unterschrift des Kunden

- Auftrag beendet
  - weitere Arbeiten erforderlich

Fahrkosten  
Gesamtbetrag  
Mehrwertsteuer  
Rechnungsbetrag



**Arbeitsschein-Nr.**

## Leistungsnachweis

### Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

### **Art der Arbeiten:**

### Leistungsorte:

- OBI-Baumarkt
  - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
  - Apotheke im Kaufland
  - Kaufland
  - Lidl
  - Takko
  - Außenanlage
  - DM-Markt

Wegen Mittelspannungsnetz-Überfall von 16.12.11 um ca. 16<sup>55</sup> Uhr  
Info über E-Verwagen 06151-20143.

Fehler suche und behebung im OBI =  $90^\circ - 10^{15}$  Uhr

Fehler-suche Kaufland behebung der Stromungen, rausser die  
Netzbelastung = Fehler Netzüberspannung wöchter defekt, Firma

Vogel will am 19. oder 20.12 kommen oder nach Weihnachten = Notbelichtung  
Leichtet permanent.  
Sprinkler. Drücktwölfer spricht nicht ein, Mohl informiert.  
kommen um 18.12.12.

Datum:	von:	bis:	Monteure:	Seite 2
17.12	8 <sup>00</sup>	1115	Tayfun Sökmen	
17.12	8 <sup>00</sup>	1115	Sukir Söhan	
17.12	1650	1845	Tayfun Sökmen	
17.12	1650	1845	Sukir Söhan	Seite 1

Cassis GmbH

## Bauvorhaben

Hagenauerstr. 412

65203 Wiesbaden

PLZ / Ort

## Leistungsnachweis für

### Arbeitsstunden incl. An- und Abreisestunden

Bez.: 1=Monteur, 2=Obermonteur, 3=Kundendienstmonteur, 4=Servicetechniker, 5=Montage-/Kundendienstmeister, 6=Projektingenieur

## Geräteeinsatz

Arbeitsgeräte/Sonstiges	Bez.	Arbeitshöhe	Tage		Transport
-------------------------	------	-------------	------	--	-----------

Bez. = Fahrzeuge: 11=Fahrzeuge bis 2,8 t Gesamtgewicht, 12=Fahrzeuge bis 4,5 t Gesamtgewicht, 13=Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht, 14=Werkstatteinheit  
 Bez. = Arbeitsgeräte: 21=Scherenarbeitsbühne, 22=Scherenarbeitsbühne Allrad, 23=Teleskoparbeitsbühne  
 Bez. = Sonstiges: 31=Gabelstapler, 32=Materialtransport

## Materialverbrauch

## Ausgeführte Arbeiten

Das Multi-Modell von Druckschalter 1 ist defekt. Mögliche Ursache hierfür ist ein Stromausfall.

Anlage betriebsbereit übergeben  Ja  Nein

18.12.2012 Boch

Datum

Unterschrift verantwortl. Nohl-Mitarbeiter


Vorstehend ausgeführte Leistungen beauftragt und anerkannt  
Folgeschaltungen und Weitermeldungen eingeschaltet

18.12.2018

Datum

**Unterschrift**

Verweis auf aktuelle Lohnbedingungen.



Arbeitsschein-Nr.

## Leistungsnachweis

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

### **Art der Arbeiten:**

### Leistungsorte:

- OBI-Baumarkt
  - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
  - Apotheke im Kaufland
  - Kaufland
  - Lidl
  - Takko
  - Außenanlage
  - DM-Markt

- Mit Firma Nohl Fehlerursache überprüft, Modell vom Druckschalter 1 ist defekt, Funktion der Sprinklerpumpe ist gewährleistet = Druckschalter 2 in Funktion.

Termin beigelegt und mit gearbeitet

Menge / Einheit	Material
88 Km	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:	Seite 4
18.12.	13 <sup>30</sup>	16 <sup>00</sup>	Tayfun Sökmen	