

Taifun Dienstleistungs GmbH

Telefon: 06257-504 99 90

Am Elfengrund 47

Telefax: 06257-504 99 91


64297 Darmstadt

Mobil: 0160-96 34 73 73

## Taifun Dienstleistungs GmbH



Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co	Projekt-Nr.
Straße:	Rötelstr. 35	Kunden-Nr.
Ort:	74172 Neckarsulm	Ausführungs-Termin
Objekt:	Kaufland, Ober-Rodenauer Str. 13, 15 u. 17, 63322 Rodenau	am
Kontakt:	Telefon:	um Uhr
Auftrag:	BMZ Abmelden	Arbeitsschein-Nr. 20171019-1
Notizen:	<p>BMZ für Heißarbeiten abgemeldet.</p> <p>Genehmigungsschein für Heißarbeiten und Anweisungen im Formular ausgetellt</p> <p>Brandwache vor Ort besprochen und Eingrenzen</p> <p>Anwendung-Nr = 2644191</p>	
<p>→ An und Abfahrt = 88 KM &lt;</p>		

Datum	Mit- arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Ende	vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftragsgeber
19.10.2017	TS	22:00	01:30		<p>Anzeichen der Firma: Kaufland Bremen Am Kettwiger Busch 13-15 und 17 2820 Bremen Telefon 0 51 11 - 78 19 Fax 0 51 11 - 80 76 14 19</p> <p>Firma Kaufland Vertrieb Bremen Hedwigsallee 35, 28172 Bremen Durchsetz-SmH &amp; Co. KG</p>

TS = Tayfun Sökmen

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen sind innerhalb von 2 Tagen

17.10.2017

Hr. Masina <sup>angemeldet 15:45</sup> wegen Lot und  
Schwefel erdeten

Mit Hr. Dohmel Telefon untergebracht  
an Hr. Weckler = 0712 - 7274897 und Heeren  
Appel = 0712 - 87978338 keiner konnte wo, sagen  
mit Klaus Becker gesprochen was die Maßnahmen.  
Angemeldet das heute nur Standardfahr gemeldet wurde  
mit allen Beteiligten abgesprochen das die Anlage BWA  
von 20<sup>00</sup> - 7<sup>00</sup> Uhr rausgenommen wird.

18.10.2017

Herr Hölzer, Schöring) = 07132 - 943030 / Direkt = 94342822  
oder Herr Gendel  $\rightarrow$  sollen den Auftrag ausgelöst haben.  
Nach mehreren Nachrichten und immer wieder erklärt ist  
bis 13<sup>00</sup> Uhr nichts entschieden worden.

Schwarzfeuermeier = 07132 - 9433442

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kaufland, sofern mit dem Auftragnehmer keine anderweitige schriftliche Vereinbarung getroffen wurde. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Auftragnehmers werden ausgeschlossen.

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG  
Postfach 12 53 # 74149 Neckarsulm

Becker Dienstleistungen GmbH  
Hofgut Kolnhausen 35  
35423 Lich

**Namens, im Auftrag und für Rechnung der:**  
GLN: 4055841000005  
Kaufland Vertrieb EPSILON  
GmbH & Co. KG  
Rötelstraße 35  
74172 Neckarsulm  
UST-IdNr: DE213413688

### Bestellung

Bestellnummer/Datum  
9900225291 / 06.09.2017

Ansprechpartner/in:  
Gerbel, Marco  
Telefon:  
+49 7132 94342821  
Fax:  
+497132 947-342821  
E-Mail:  
  
Debitor:  
I6470-000

Ihre Lieferantennummer bei uns 449266

Lieferung an nachstehende Gesellschaft, die namens und im Auftrag der o.g. Gesellschaft bestellt:

Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark

Leistungstermin Tag 06.09.2017

Zahlungsbedingung innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug  
Bitte geben Sie auf den Leistungsnachweisen /Rechnungen  
die Kaufland-Belegnummer und das Belegdatum an.

Währung EUR

Pos.	Materialnummer	Bezeichnung	Preis pro Einheit	Summe
	Menge	Einheit		
10	2100000471	Reparaturauftrag Kältetechnik		
	1	Pauschal	[REDACTED],00	[REDACTED],00

gemäß Angebot Nr. vom Liefertermin/Einbau lt. Absprache mit der Hausleitung. Hiermit erteilen wir Ihnen den Auftrag zur Reparatur der kältetechnischen Anlage und aller Nebengewerke. Abgerechnet wird nach pauschalem Angebot, unterschriebenem und abgestempeltem Rapportzettel, Stundennachweis und Lieferschein.

Angebot 20150642

Gesamtnettowert ohne Mwst EUR

[REDACTED],00

# **WARNUNG!**

**HEISSARBEITEN!  
Brandgefahr!**

Im Notfall zu benachrichtigen:

Telefon: Feuerwehr 112

In: Hausmeister Tugfum Sölimen 0157/8354648

# **WARNUNG!**



# WARNUNG

## HEISSARBEITEN! Brandgefahr!

### Anweisungen für die betreuende Person

- Legen Sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen fest.
- Füllen Sie **Teil 1** aus und behalten Sie diese Karte.
- Händigen Sie **Teil 2** der ausführenden Person aus.
- Nehmen Sie **Teil 2** zur Dokumentation zu den Akten, einschließlich der unterschriebenen Bestätigung, dass die einständige permanente Brandwache und die anschließenden regelmäßigen Kontrollen während der nächsten drei Stunden durchgeführt wurden.

HEISSARBEITEN WERDEN DURCHGEFÜHRT VON (NAME/PERSON/FIRMA)

- Mitarbeiter  
 Fremdfirma

DATUM

19.10.2017

AUFRAGS-NR.

930225291

GENAUER ORTS-/GEBAUDE- UND GESCHOSSBEZEICHNUNG

Tiefkühlberorch

ART DER ARBEITEN

Löcherbeiten

NAME (IN BLOCKBUCHSTABEN) UND UNTERSCHRIFT DES AUSFÜHRENDEN

Dimter Fabian

NAME (IN BLOCKBUCHSTABEN) UND UNTERSCHRIFT DER BRANDWACHE

Stadmitl Alexandra

Der betroffene Bereich wurde überprüft. Die in der Checkliste "Erforderliche Sicherheitsvorkehrungen" unter "J" angekreuzten Brandschutzmaßnahmen werden beachtet. Die Genehmigung für diese Arbeiten wird erteilt. Nicht zutreffende Sicherheitsvorkehrungen wurden unter "N" angekreuzt.

NAME (IN BLOCKBUCHSTABEN) UND UNTERSCHRIFT DER BETREUENDEN PERSON

Tayfun Sökmen

ARBEITSBEGINN (UHRZEIT):

ARBEITSENDE (UHRZEIT):

Gültig bis

DATUM

21.10.2017

UHRZEIT

8:00

**Unterschrift Brandwache:** Der Arbeitsbereich und alle durch Funkenflug und Hitze gefährdeten angrenzenden Bereiche wurden während des Überwachungszeitraums kontrolliert und für brandsicher befunden.

Unterschrift:

**Abschließende Kontrolle:** Der Arbeitsbereich wurde für 3 Stunden im Anschluss an die permanente Brandwache von 1 Stunde regelmäßig kontrolliert und für brandsicher befunden.

Gezeichnet:

### Teil 2

### Erforderliche Sicherheitsvorkehrungen

- J N
- Die Sprinklerpumpe ist betriebsbereit und auf Automatikbetrieb geschaltet.  
 Die Armaturen der Sprinklerwasserversorgung sind geöffnet. Löschschläuche und Feuerlöscher sind einsatzbereit/funktionsfähig  
 Die Heißarbeitsgeräte befinden sich in einem einwandfreien technischen Zustand.
- Sicherheitsvorkehrungen im Umkreis von 10 m.**
- Entfernen brennbarer Flüssigkeiten, Stäube, Flusen und öliger Rückstände.  
 Beseitigung explosionsfähiger Gemische im Arbeitsbereich.  
 Besenreine Fußböden.  
 Brennbare Fußböden wurden benässt, mit feuchtem Sand oder Brandschutzdecken abgedeckt.  
 Entfernen Sie sonstiges brennbares Material wo möglich.  
 Andernfalls ausreichenden Schutz vorsehen durch den Einsatz von für den Verwendungszweck zugelassenen Schweißunterlagen, -decken und -vorhängen.  
 Abdeckung aller Wand- und Deckenöffnungen.  
 Einsatz von für den Verwendungszweck zugelassenen Schweißunterlagen, -decken und -vorhängen im Bereich um die Arbeitsstelle herum, sowie darunter.  
 Kanäle und Förderanlagen, die Funken zu weiter entfernten Brandlasten transportieren könnten, sind geschützt oder außer Betrieb.

#### Heißarbeiten an Wänden, Decken oder Dächern

- Die Bauweise ist nicht brennbar und ohne brennbare Verkleidung oder Wärmedämmung.  
 Entfernen brennbarer Materials an gegenüberliegenden Wänden, Decken oder Dächern.

#### Heißarbeiten an geschlossenen technischen Anlagen

- Geschlossene technische Anlagen sind komplett brandlastfrei.  
 Behälter mit brennbaren Flüssigkeiten/Dämpfen wurden entleert und ausreichend belüftet.  
 Druckbehälter, Rohrleitungen und zugehörige Anlagen wurden außer Betrieb genommen, abgesperrt und belüftet.

#### Brandwache/regelmäßige Kontrollen des betroffenen Bereichs.

- Bereitstellung einer ständigen Brandwache für die Dauer der Arbeiten und für weitere 60 Minuten danach (einschließlich aller Pausen).  
 Ausrüstung der Brandwache mit geeigneten Feuerlöschern und, wenn möglich, einsatzbereiten Löschschläuchen.  
 Ausreichend geschulte Brandwache.  
 Erforderlichenfalls Bereitstellung einer Brandwache für angrenzende Bereiche und Geschosse.  
 Regelmäßige Kontrollen des betreffenden Arbeitsbereichs für bis zu 3 weitere Stunden nach Abschluss der einständigen Brandwache.

#### Weitere ergriffene Sicherheitsvorkehrungen:

Keine

2644191