

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 179

Kunde:	Herr Rainer Rühl	Projekt-Nr.	P64293006.002
Straße:	Wilhelmstr. 40	Kunden-Nr.	K79410001
Ort:	79410 Badenweiler	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Ehepaar Ibrahim Sak	von:	DO 26.09.2013
Straße:	Feldbergstr. 34	bis:	DO 26.09.2013
Ort:	64293 Darmstadt	Heute	DO 26.09.2013
Kontakt:	Ehepaar Ibrahim Sak	Telefon:	0-0
Auftrag:	Wasserschaden Sanitäranlage Frau Stein	ab ca.	00.00

Notizen:

Alten Spielkasten demontiert.
Neuen Spielkasten montiert, Füllventil erneuert

Wegen des Centralen Wasserventils musste der alte
Spielkasten in der mitte ausgeschnitten werden
und zusätzlich mit einem Flexrohrgehäuse
angeschlossen werden.

Damit keine neuen Löcher in die Fliesen geschit
werden wurden die alten bohrungen geschlossen
daher war die montage befähigter

Datum	Mit- arbeiter	Arbeitszeit		vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
		Beginn	Ende		
26.09.2013	TS	15:45	18:00	H. S.	
26.09.2013					
26.09.2013					
26.09.2013					
26.09.2013					

TS = Sokmen, Tayfun

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

