

Casys GmbH

Facility Management für Immobilien

Hagenauer Str. 42

65203 Wiesbaden Biebrich

Telefon: 0611-30 888 30

Fax: 0611-30 888 85



Arbeitsschein-Nr. 364 - 1

Leistungsnachweis

Objekt:

EKZ Rödermark

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

☐ Takko

☐

Art der Arbeiten:

Leistungsorte:

☐ DM - Markt

☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG

☐ Dänisches Bettenlager

☐ EKZ Rödermark

☐ Kaufland

☐ OBI-Baumarkt

☐ Zählerstände alle

☐ Außenanlage

Routine: 8⁰⁰ - 12⁰⁰ - 14⁴⁵ - 18³⁰

Festgestellte Mängel: Beim OBI war auf einem Blitzableiter eine Flasche, die wurde entfernt und entsorgt.

Sprinkleranlage Kaufland ist am Schalter ist der Luftanschlussleitung undicht (Bild).

Wartungsarbeiten der Firma Nohl überprüft und abgezeichnet.

Zählerstände aufgenommen 12⁰⁰ - 14⁴⁵

Menge / Einheit	Material
88 Km	Arm und Abschlus

Datum:	von:	bis:	Monteur:
17.06.2014	8 ⁰⁰	18 ³⁰	Tayfun Sökmen
17.06.2014	8 ⁰⁰	18 ³⁰	Bernd Schnädelbach

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung