

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 572 - **2**

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ DM-Markt Filial-Nr.: 763
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung)
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☐ Kaufland
- ☐ getrennte Sammel Materialrechnung
- ☐

☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk

Art der Arbeiten:

Damen Toilette Kaufland Mall die erste Tür hemmt
Tür Bänder demontiert leicht gezogen und Tür eingestellt.
Tür ist wieder in Ordnung.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.03.2015	10 ⁰⁰	11 ⁰⁰	Tayfun Sökmen
06.03.2015			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 069 74 / 40 78 14 19

Kunde bestätigt Ausführung 10

Firma Kaufmann & Co. Epsilon GmbH & Co. KG
Rödermark 13, 15 und 17