

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 731

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager
- ☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☐ Kaufland
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐
- ☐

☐ OBI Markt

☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk

☐ getrennte Sammel Materialrechnung

## Art der Arbeiten:

- Routine 3-mal Sprinkler-test
- Besprechung mit den Marktverantwortlichen.
- Böcker beim Kaufland Liftung Störung, Bilder gemacht  
info an ~~WFM~~ und Becker für die Reparatur.
- Aussenanlage begutachten

Menge / Einheit	Material
88KM	An und Abschrit

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.06.2015	10:30	17:30	Tayfun Sökmen
16.06.2015			

