

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 674 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- OBI Markt
 Wasserschaden Deichmann & Mobilfunk
 getrennte Sammel Materialrechnung

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 Dänisches Bettenlager
 EKZ Rödermark (Prüfung Begleitung Dok.)
 EKZ Rödermark (Sonder Arbeiten)
 Kaufland
 Takko Markt
 dm-drogerie markt

Art der Arbeiten:

2 x Not weg - Beluchlung ausgetauscht.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.08.2015	07:30	16:16	Bernd Schnädelbach
10.08.2015			

64705
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach Kaufland Vertrieb Eberhard Dögl & Sohn
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm