

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY  
EAST**  
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. ☐ **727**

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager
- ☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☐ Kaufland
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt
- ☒ H-Shop Handy-Laden

☐ OBI Markt

☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk

☐ getrennte Sammel Materialrechnung

**Art der Arbeiten:**

Glas-Schaden

Rollstuhlfahrer ist in die Front-Glasscheibe rechts vom  
Haupteingang gefahren

Helmuth David Nick-Schwarzkopf-Str. 9 / 63322 RM

06074-614 78

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.08.2015	<del>11:00</del>	<del>15:30</del>	Bernd Schnädelbach
10.08.2015	12:00	15:30	

Schnädelbach  
Bernd Schnädelbach

**Ashop**  
Ober Rodener Str. 9  
63322 Rödermark  
Tel: 06074-7284190  
Fax: 06074-7284189  
roedermark@ashop.tv

Kunde bestätigt Ausführung