

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 675

## Objekt:

Takko Markt  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- Takko Markt**

## **Art der Arbeiten:**

Wasserschaden im Eingangsbereich nach Starkregen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.08.2015			Bernd Schnädelbach
18.08.2015			

---

Bernd Schnädelbach

---

### Kunde bestätigt Ausführung