

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 689

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

☐ Kaufland

**Art der Arbeiten:**

Notdienst-Einsatz: Teilweise Ausfall der Sicherheitsbeleuch- tung. Pfeifen im Wareneingang

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
29.08.2015			Bernd Schnädelbach
29.08.2015			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung