Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY EAST GmbH
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. ~~889~~ 796

Objekt:
EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:
☐ **Kaufland**
☐ _____

Art der Arbeiten:

Notdienst-Einsatz: Teilweise Ausfall der Sicherheitsbeleuch- tung. Pfeifen im Wareneingang

Fa. Vaupel Notdienst verständigt.

Menge / Einheit	Material

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Heilbronner Straße 3[illegible] 74172 Neckarsulm

Datum:	von:	bis:	Monteur:
29.08.2015	09:20	14:45	Bernd Schnädelbach
29.08.2015			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung