

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 725 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐ _____

☐

Art der Arbeiten:

OBI: Wasserschaden bei Regen an Wolf-Gerät an der Decke
im Wareneingang. Links am Wolf-Zeichen.
Tor nach Außen querselt. Tor nach Innen fällt sporadisch aus.

Herr Schuch: Garten-Center

Dänisches Bettenlager: Lüftung Damen-WC
Lampen Aufenthaltsraum 2 Einheiten je 3 Röhren flackern.
Seit Umbau-Arbeiten vor ca. 2 Wochen: Revisions-Klappe

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.11.2015	10:00	17:30	Bernd Schnädelbach
23.11.2015			

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 069 744 40 14
Telefax: 069 744 40 19

Kunde bestätigt Ausführung

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsulm