

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 741 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☒ Dänisches Bettenlager
- ☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☒ Kaufland
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt

☒ OBI Markt

☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk

☐

Art der Arbeiten:

- Routine Begang der Aussenanlage
- Wartung zusammen mit Nohl bei OBI und Dänisches Bettenlager
- TAV inkl. Erneuern des Frostschutzes
- Alle Räume Technik abgeschlossen.

Menge / Einheit	Material
88 km	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.12.2015	8 ⁰⁰	18 ⁰⁰	Tayfun Sökmen
10.12.2015			

OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13
63322 Rödermark
Kundenbestätigung Ausführung
Telefax 06074/6962079