

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 758-2

800

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager
- ☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☐ Kaufland
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt

- ☐ OBI Markt
- ☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- ☐ getrennte Sammel Materialrechnung

☒ Noteinsatz

Art der Arbeiten:

Heizungsausfall an allen Märkten! ausser
OBI (hat eigene Heizung).

Heizung war auf Störung. Entstörungsknopf betätigt,
Heizung läuft. Kesseltemperatur vor der Störung 18°C danach
noch 70°C. Heizung läuft.

Info. die Gas Anlage vom Kaufland wurde am
18.01.2016 ~~Gewahrtet~~ Gewahrtet.

Menge / Einheit	Material
88 km	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.01.2016	17:15	19:15	Tayfun Sökmen
13.01.2016			

4705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Einzelhandel & Co. KG
Rödermark 35, 74172 Neckarsulm