

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 862

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine

Bereitschaft Wartung der Sprinkler-Anlagen

Überprüfung der Notbeleuchtungen

Notbeleuchtungen erneuert:

Kaufland: 3 x L8W/840 an den Linien :

Obi: 2 x L8W/840 an den Linien :

1 x 15W / 45 cm an Notleuchte Garten-Center ohne Linie.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.04.2016			Bernd Schnädelbach
26.04.2016			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung