

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 876

## Objekt:

EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- Aussenanlage**
  - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
  - EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)**
  - Kaufland**
  - OBI Markt**
  - Takko Markt**
  - 
  -

dm-drogerie markt

## **Art der Arbeiten:**

Begleitung Dekra-Prüfung Test Elektro-Anlagen und Notstrom-Aggregat

Prüfer Herr Hoffmann

<b>Menge / Einheit</b>	<b>Material</b>

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.05.2016			Bernd Schnädelbach
18.05.2016			

---

Bernd Schnädelbach

---

### Kunde bestätigt Ausführung