

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 890

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage  
 Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG  
 Kaufland  
 OBI Markt  
 Takko Markt  
 dm-drogerie markt

**Art der Arbeiten:**

Wöchentliche Routine

Kaufland: Siemens hat BMA nicht korrekt in Revision genommen, weshalb ein Alarm auflief. 7cm Wasser in der Wanne der Sprinkler-Pumpe.

OBI: in der Pflanzenhalle tropft es leicht an 2 Stellen von der Decke.

Aussen-Anlage: Fotos vom gesamten Gelände aus verschiedenen Perspektiven erstellt.

Maler-Arbeiten an den Behinderten-Parkplätzen können als durchgeführt gemeldet werden.

---

---

---

---

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.06.2016	11:00	19:00	Bernd Schnädelbach
01.06.2016			

Strasse 35 74172 Neckarsulm  
Kaufland Vertrieb Esslingen GmbH & Co. KG

Telefax 0 80 74 14 0 78 14 19  
Telefon 0 80 74 14 0 78 14 10  
Fax 0 80 74 14 0 78 14 19  
E-Mail: kaufland@kaufland.de  
Internet: www.kaufland.de  
Postfach 13 15 74172 Neckarsulm

*Schnädelbach*  
Bernd Schnädelbach

Kundabestätigte Ausführung