

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 895

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine / Sprinkler-Tests.

Kaufland: Reparatur der Sprinkler-Pumpe durch Fa. Niedermeier Service-Center / Nohl

Kaufland: Marktfläche Getränke bis Backwaren ein kompletter Beleutungs-Strang ausgefallen.

Wegen Gefahr in Verzug Fa. Elektro-Friedrich angefordert. Nullleiter in Anschluss-Buchse angeschmort, wohl wegen mangelhafter Kontakt-Verbauung. Wurde provisorisch repariert, muss jedoch noch durch eine fachgerechte Anschluss-Buchse getauscht werden.

Weiter wurden noch ca. 20 Leuchtmittel aus hauseigenem Bestand ausgetauscht werden. An einer Leuchte ist das Vorschaltgerät defekt und wird zusammen mit der Buchse getauscht.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
07.06.2016	09:00	16:45	Bernd Schnädelbach
07.06.2016			

64705

Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Deichmann Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rote Straße 35, 74172 Neekarsulm

Bernd Schnädelbach Kunde bestätigt Ausführung



NIEDERMEIER SERVICECENTER



Telefon: 06188 / 4496970 Telefax: 06188 / 4496975 Mobil: 0173 / 9854972

Auftraggeber / Rechnungsempfänger
Firma / Herr / Frau

Ndl
Wenig von Graunus Str. 2
64319 Pfaffenstadt
Hr. Klinger

Arbeitsstelle
Firma / Herr / Frau

EKZ - Röhrenwerke
Aber Rodener Str. 13-17
63322 Rodenbach
Hr. Söllhofer

ARBEITSAUFTRAG		Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Nr.	Datum 07.06.2010
Hiermit gebe ich in Auftrag folgende Gerät / Pumpe zu überprüfen/reparieren Eine kostenpflichtige Reparatur ist sofort nach Ausführung zu zahlen.		<u>7/1016</u> Datum	<u>+ Schneiderbauer</u> Unterschrift des Auftraggebers		
Menge <u>1</u>	Bezeichnung <u>Spindelpumpe 150-500.1</u>	Pumpen-Nr. / Baujahr <u>6NH 03</u>	Motor-Nr. <u>110KW</u>		

Reparatur - bzw. Überprüfungsbericht :

Pumpe überprüft Pumpe repariert Defekte Teile ersetzt

- Pumpe ausgebaut und gereinigt.
- Defekte Packung demontiert und neu
eingesetzt.
- Packung gesichert und Packung eingestrichelt
- Halbsatz in Betriebsbereit.

Benötigte Ersatzteile :

Artikel -Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis EURO	
			a	Ges.
	<u>Satz Packung</u>	<u>1</u>		

Montagezeit	Std.	
Fahrtzeit	Std.	<u>00:30</u>
Fahrtstrecke insgesamt	km	

Nur bei Barzahlung / Scheckzahlung

Zwischensumme	Euro	
+ % MwSt.	Euro	
Gesamtbetrag	Euro	

Datum: _____ Unterschrift: _____

Unterschrift Monteur: M. Klinger