

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 912

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine und Sprinkler-Anlagen-Tests.

Dänisches Bettenlager: Auf dem Vordach die Wasserabläufe kontrolliert und Fotos erstellt.

Kaufland: Auf dem rechten Vordach die Wasserabläufe kontrolliert und Fotos erstellt.

Kaufland: nach 380V-Anschluss-Dosen gesucht. Gefunden zum einen unter dem linken Vordach sowie beim Metzger gleich mehrere (funktionieren nur bei eingeschalter Decken-Beleuchtung).

Diverse Kontrollgänge.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
08.07.2016			Bernd Schnädelbach
08.07.2016			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung