

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 912

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt

**Art der Arbeiten:**

Wöchentliche Routine und Sprinkler-Anlagen-Tests.

Dänisches Bettenlager: Auf dem Vordach die Wasserabläufe kontrolliert und Fotos erstellt.

Kaufland: Auf dem rechten Vordach die Wasserabläufe kontrolliert und Fotos erstellt.

Kaufland: nach 380V-Anschluss-Dosen gesucht. Gefunden zum einen unter dem linken Vordach sowie beim Metzger gleich mehrere (funktionieren nur bei eingeschalter Decken-Beleuchtung).

Diverse Kontrollgänge.

| Menge / Einheit | Material |
|-----------------|----------|
|                 |          |
|                 |          |
|                 |          |
|                 |          |

|            |       |       |                    |
|------------|-------|-------|--------------------|
| Datum:     | von:  | bis:  | Monteur:           |
| 08.07.2016 | 08:00 | 16:00 | Bernd Schnädelbach |
| 08.07.2016 |       |       |                    |

64705  
Schnädelbach  
Ma Kaufland Vertrieb Epplen GmbH & Co. KG  
Bernd Schnädelbach 172 Niederrhein  
Kunde bestätigt Ausführung