

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 924

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- \_\_\_\_\_

**Art der Arbeiten:**

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests

OBI: die Zisternen-Umwälz-Anlage ist defekt. Das Magnet-Ventil bleibt von Zeit zu Zeit hängen, weshalb permanent Wasser über den Zulauf ein- und über den Überlauf wieder rausläuft.

12:00 Fachmann für die Undichtigkeiten im Garten-Center hat die Problem-Stellen in Augenschein genommen.

Takko / DM-Markt: die Zufahrtsstrasse erhält einen neuen Belag. Das Bau-Vorhaben wird sich über ca. 5 Monate erstrecken. Die Straße wird zwar zuerst komplett vom Altbelag befreit, jedoch immer nur eine Spur ausgehoben.

Da der DM-Markt fast täglich Ware bekommt (Mo, Di, Do, Fr: 07:00 - 08:00) stellt dies eine besondere Herausforderung da. Die Marktleitung wird die Bauleitung ständig unterrichten.

Takko wird nicht so häufig beliefert. Die Marktleitung ist aber gleichfalls sensibilisiert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.07.2016			Bernd Schnädelbach
25.07.2016			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung