

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 924

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland
- ☒ OBI Markt
- ☒ Takko Markt
- ☒ dm-drogerie markt
- ☐ _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests

OBI: die Zisternen-Umwälz-Anlage ist defekt. Das Magnet-Ventil bleibt von Zeit zu Zeit hängen, weshalb permanent Wasser über den Zulauf ein- und über den Überlauf wieder rausläuft.

12:00 Fachmann für die Undichtigkeiten im Garten-Center hat die Problem-Stellen in Augenschein genommen.

Takko / DM-Markt: die Zufahrtsstrasse erhält einen neuen Belag. Das Bau-Vorhaben wird sich über ca. 5 Monate erstrecken. Die Straße wird zwar zuerst komplett vom Altbelag befreit, jedoch immer nur eine Spur ausgehoben.

Da der DM-Markt fast täglich Ware bekommt (Mo, Di, Do, Fr: 07:00 - 08:00) stellt dies eine besondere Herausforderung da. Die Marktleitung wird die Bauleitung ständig unterrichten.

Takko wird nicht so häufig beliefert. Die Marktleitung ist aber gleichfalls sensibilisiert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.07.2016	10:00	18:45	Bernd Schnädelbach
25.07.2016			

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 78 10
Telefax 0 60 74 78 14 19
Kunde bestätigt Ausführung

64705
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm