

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 935

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- 

**Art der Arbeiten:**

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Anlagen-Test.

Kaufland:

Austausch des Handmelders durch HPS aus Havarie-Schaden vom 03.08.2016 im Fluchttunnel.

Fa. Niedermeier hat die Spritzwasser-Pumpe für die Sprinkler-Anlagen-Pumpe geliefert und im Pumpen-Becken montiert und getestet. Die Stromversorgung wurde über ein Verlängerungskabel provisorisch hergestellt.

Für den Echtbetrieb muss noch fachgerecht ein Stromanschluss 220V gesetzt werden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.08.2016	10:00	18:30	Bernd Schnädelbach
04.08.2016			

64705

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 74 / 40 76 10  
Telefax 0 60 74 / 40 76 14 19

Bernd Schnädelbach  
Firma Kaufland Vertrieb Eggenb.  
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm

Kunde bestätigt Ausführung

## Arbeitsnachweis

- Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
  - Brandmeldeanlagen
  - Brandschutztüren
  - Einbruchmeldeanlagen
  - Videoüberwachungsanlagen
  - Zutrittskontrolle

Rechnungsanschrift:	Lieferanschrift:	Auftrag:
Reichert H. So. o. l. D-8516-12 157524 Zwirndorfer Str. 68 68523 Plaue	haviland	
	Oden-Rodenau str. 15 63322 Rödermark	KD-Auftrag:
		Datum: 01.08.2016
		Monteur: J. Wölk
		Monteur: H. Wölk

### Ausgeführte Arbeiten:

## Störungsbehandlung nach Sprinkler Havarie

Dr. M. 1112 gestohlen  
und ausgetauscht

#### Zusätzliche Beauftragung durch:

### Auftragnehmer:

aufgestellt:

Unterschrift Monteur 4816  
Wolff Datum

### Name Blockschrift

Datum

### Auftraggeber:

anerkannt:

Schnadelbach  
Unterschrift

**Unterschrift**

### Name Blockschrift



# NIEDERMEIER SERVICECENTER

Telefon: 06188 / 4496970 Telefax: 06188 / 4496975 Mobil: 0173 / 9854972



Auftraggeber / Rechnungsempfänger  
Firma / Herr / Frau

Auftraggeber / Rek  
Firma / Herr / Frau

## Hörl-Brandstätz

Wien von Siemens & H. 2  
64319 Pforzheim

Arbeitsstelle  
Firma / Herr / Frau

Arbeitsstelle  
Firma / Herr / Frau

Flaminia / René / Frau

Ober-Rodenau St 13-17  
63322 Rodenau

ARBEITSAUFTAG	Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Nr.	Datum
Hiermit gebe ich in Auftrag folgende Gerät / Pumpe zu überprüfen/ reparieren Eine kostenpflichtige Reparatur ist sofort nach Ausführung zu zahlen.	48/16 Datum	3522 x, S. Dein delbeck	04.08.16	Unterschrift des Auftraggebers
Menge	Bezeichnung		Pumpen-Nr. / Baujahr	Motor-Nr.
1	Kondensatpumpe		16	

## Reparatur – bzw. Überprüfungsbericht :

Pumpe überprüft       Pumpe repariert       Defekte Teile ersetzt

- Pumpe auf Steuer gesetzt
- Rohrleitung und Schlauch an Kondensatpumpe montiert.
- Kondensatpumpe mit Verlängerungsrüttel aufgeschlossen und Prüfdruck durchgeführt.
- Klarheit muss ohne Sickerstellen möglich werden.

**Benötigte Ersatzteile** : - *Verdampferkabel wieder mit ansetzen*

Montagezeit	Std.		
Fahrtzeit	Std.		
Fahrtstrecke insgesamt	km		

Nur bei Barzahlung / Scheckzahlung	Zwischensumme	Euro	
	+ % MwSt.	Euro	
	Gesamtbetrag	Euro	

Datum Unterschrift :

Unterschrift Monteur: W. W.