

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 936

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Leistungsorte:

- Aussenanlage**
  - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
  - Kaufland**
  - OBI Markt**
  - Takko Markt**
  - dm-drogerie markt**
  -

## **Art der Arbeiten:**

## Wöchentliche Routine

## Sprinkler-Anlagen-Test

Dänisches Bettenlager: Kabel-Führung der Automatik-Tür am Ausgang neu fixiert.

OBI: an der Zisternen-Anlage ist der Magnet-Schalter immer noch defekt. Herrn Grund gemeldet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.08.2016			Bernd Schnädelbach
10.08.2016			

---

Bernd Schnädelbach

---

### Kunde bestätigt Ausführung