

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 936

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt

**Art der Arbeiten:**

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Anlagen-Test

Dänisches Bettenlager: Kabel-Führung der Automatik-Tür am Ausgang neu fixiert.

OBI: an der Zisternen-Anlage ist der Magnet-Schalter immer noch defekt. Herrn Grund gemeldet.

---

---

---

---

---

---

---

---

Menge / Einheit	Material
1 Rolle	beidseitiges Klebeband

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.08.2016	10:00	18:45	Bernd Schnädelbach
10.08.2016			

*Schnädelbach*

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung