

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 943

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Apotheke im Kaufland:

Die Apotheke will nicht umbauen, sondern lediglich einen vollautomatisierten Lagerschrank einbauen lassen, der die gewünschten Produkte (Medikamente) über ein Transportband in den Verkaufsraum transportiert. Das Transportlaufband hat ein etwas höheres Gewicht und es stellt sich die Frage, ob das Band an der Wand zum Takko angebracht/befestigt werden kann oder ob der Einsatz einer selbsttragenden Trägerkonstruktion notwendig ist.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.08.2016			Bernd Schnädelbach
18.08.2016			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung