

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 955

Kunde:	Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG	Projekt-Nr:	P63322028.002
Straße:	Stadtweg 2	Kunden-Nr:	K24976001
Ort:	24976 Handewitt	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG Filiale	987n:	MI 24.08.2016
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13, 15	bis:	MI 24.08.2016
Ort:	63322 Rödermark	Heute	MI 24.08.2016
Kontakt:	Herr Meier	Telefon:	0-0
Auftrag:	Decken Platten Wasserstockflecken	ab ca.	00:00

Notizen:

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit		vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
		Beginn	Ende		
24.08.2016	TS				
24.08.2016	BS				
24.08.2016					
24.08.2016					
24.08.2016					

TS = Sökmen, Tayfun

BS = Schnädelbach, Bernd

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 955

Kunde:	Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG	Projekt-Nr:	P63322028.002
Straße:	Stadtweg 2	Kunden-Nr:	K24976001
Ort:	24976 Handewitt	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG Filiale 980n:	MI	24.08.2016
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13, 15	bis:	MI 24.08.2016
Ort:	63322 Rödermark	Heute	MI 24.08.2016
Kontakt:	Herr Meier	Telefon:	0-0
Auftrag:	Decken Platten Wasserstockflecken	ab ca.	00:00

Notizen:

Datum	Mitarbeiter	Arbeitszeit		vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
		Beginn	Ende		
24.08.2016	TS				
24.08.2016	BS				
24.08.2016					
24.08.2016					
24.08.2016					

TS = Sökmen, Tayfun

BS = Schnädelbach, Bernd

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.