

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 952

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Test

Strömungswächter getestet: OBI / Dänisches Bettenlager

Notstromgenerator getestet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
24.08.2016			Tayfun Sökmen
24.08.2016			Bernd Schnädelbach
24.08.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung