

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 959

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland:

Herren-WC Pissoir verstopft. Gewerk beauftragt.

Schließanlage meldet Technik-Raum und Gitter Vollgut als offen, obwohl sie verschlossen sind. Die Anlage lässt sich nur scharf schalten, wenn beide Linien rausgenommen wurden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
31.08.2016			Bernd Schnädelbach
31.08.2016			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung