

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 961

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt



**Art der Arbeiten:**

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Test.

Dänisches Bettenlager: Die Firma Nohl hat den undichten Sprinkler-Kopf mit samt Zuleitung ausgetauscht. Die erforderliche Deckenplatte wurde aus dem Bestand bereitgestellt.

Kaufland:

In Folge der Arbeiten von der Firma Nohl musste der Kessel erheblich mehr und somit länger aufgefüllt werden. Dieses Auffüllen sorgte für einen Druckabfall beim Wasser, sodass alle Konzessionäre vorübergehend ohne Wasser waren, was insbesondere beim Friseur für Aufregung sorgte.

Die Kollegen von Nohl vermuten, dass sich der Wasserfilter zugesetzt hat. Die Sprühlanlage, die den Filter sauber halten soll, ist lt. Herrn Sökmen seit Jahren ausser Betrieb.

Hier ist eine zeitnahe Behebung der Mängel empfohlen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
07.09.2016	10:00	18:45	Bernd Schnädelbach
07.09.2016	09:15		Bernd Schnädelbach

**64705**

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 74 / 40 78 10  
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

*Schnädelbach*

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17, 63322 Rödermark

Bernd Schnädelbach Kunde bestätigt Ausführung