

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 969

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Begehung und vorsprachen bei den Marktverantwortlichen des Objekts. Überprüfung ob die Steckdose für die Sprinklerpumpen Hebepumpe installiert ist, JA.

Versorgungsstellen (Strom) für die Monteure Klimaanlagentausch Apotheke bereitgestellt.

Notbeleuchtung vom OBI Markt hing runter, neu befestigt.

Koaleszenzabscheider auf der Parkfläche gesucht nicht gefunden, es müssen alle Kanaldeckel geöffnet werden um rein zu schauen.

Gemäß OBI Blitzschutzbestandszeichnung 21.10.2015 Bilder der bezeichneten stellen vom Plan

Zeichnungsnummer: 022/10/15 gemacht.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
08.09.2016			Tayfun Sökmen
08.09.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung