

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 973

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Test.

Kaufland: 2 x innerhalb einer Stunde (zuletzt 16:03 Uhr) Feuer-Fehlalarm mit jeweils gefahrenen Einsätzen der Feuerwehr.

Die Alarne wurden durch den Melder 58/6 im Fluchttunnel (vorletzter Melder vor der Warenannahme) ausgelöst.
Unter Anweisung von Herrn Wörl (Fa. HPS) den Melder mit seiner Linie rausgenommen.

Herr Wörl hat eine Reparatur für Mitte kommender Woche angekündigt, was bei der Marktleitung, Herr Jäckel, mit leichter Verstimung aufgenommen wurde.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.09.2016			Bernd Schnädelbach
15.09.2016			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung