

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 973

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Test.

Kaufland: 2 x innerhalb einer Stunde (zuletzt 16:03 Uhr) Feuer-Fehlalarm mit jeweils gefahrenen Einsätzen der Feuerwehr.

Die Alarne wurden durch den Melder 58/6 im Fluchttunnel (vorletzter Melder vor der Warenannahme) ausgelöst.
Unter Anweisung von Herrn Wörl (Fa. HPS) den Melder mit seiner Linie rausgenommen.

Herr Wörl hat eine Reparatur für Mitte kommender Woche angekündigt, was bei der Marktleitung, Herr Jäckel, mit leichter Verstimung aufgenommen wurde.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.09.2016	10:00	19:30	Bernd Schnädelbach
15.09.2016			

Abschrift der Gültige:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Strasse 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Fax 0 60 74 / 40 78 14 19
Bernd Schnädelbach, Kunde bestätigt Ausführung
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsulm