

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 974

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Routine Begehung der gesamten Aussenanlage und des Daches.

Sprinkler test 3 -mal, Monatliche Kontrolle: Batterien, Kraftstoff, Ölstände, Rohrnetz, Strömungsmelder Test.
Test OK.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.09.2016			Tayfun Sökmen
20.09.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung